


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Местна инициативна група Чирпан
Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“
Договор № 34.3.3210180 от 04.09.2013 г.

проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален пансионат – Чирпан“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Прилагане на енергийно ефективни мерки по сградата на ДСП – Чирпан“



ДО УЧАСТНИЦИТЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Прилагане на енергийно ефективни мерки по сградата на ДСП - Чирпан“

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Прилагане на енергийно ефективни мерки по сградата на ДСП - Чирпан“ и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в законоустановения срок Възложителят дава следното разяснение:

Въпрос: За изпълнението на обществена поръчка моля да уточните позиции ГВ1 и ГВ2 – гаражни врати – какъв тип и с какви материали да бъдат изпълнени:

- По всяка вероятност в тръжната документация е допусната грешка, като са дадени гаражни врати със стъклопакет – по този начин ние подразбираме, че това са алуминиеви врати със стъклопакет? Така ли да бъдат оферирани или ще внесете корекция. Ако остава този вариант, студен профил или профил с прекъснат термо мост? Отдолу ще има ли праг, който да уплътнява в долната част? Имате ли изисквания за стъклопакета?
Типовете гаражни врати са:
- Обикновени метални врати с две крила отваряне навън със странични панти?
- Тип летящо крило, което се прибира под тавана, с метални ламели, без изолация;
- Ролетни врати с метални ламели? С ръчно задвижване или с ел. мотор?
- Ролетни врати с алуминиеви ламели с топлоизолация (пенополиуретан в ламелите)? С ръчно задвижване или с ел. мотор?
- Секционни врати (може би няма да удачни заради по-високата им цена в сравнение с другите видове гаражни врати).

Отговор:

В техническата документация, част „Архитектура“ е допусната техническа грешка в лист 17 „Спецификация дограма“, като грешно е отбелязано, че гаражните врати ГВ1 и ГВ2 са със стъклопакет. При разработване на Вашата оферта следва да спазвате стриктно изискванията на количествената сметка, а именно позиция № 6 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ И ВИТРИНИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ“.

КИЧКА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

